

Adecuar zona para aparcamientos en Calle Arcángeles (junto rotonda)

Este tramo de la **calle Arcángeles junto a rotonda Profesor Tomás Hormigo**, que abarca los números 47 a 53, **es muy estrecho por lo que está imposibilitado el aparcamiento de vehículos.**

Además, faltan zonas de aparcamiento para los vecinos de alrededor y para los vehículos que vienen de fuera del barrio y que aparcan durante la espera de salida de los niños de colegios próximos.

Actualmente hay una zona próxima a esa rotonda, que es de tierra, malezas, hierbas y árboles salvajes donde se están aparcando unos 7 u 8 vehículos de manera improvisada y con gran dificultad y peligrosidad a la hora de sortear la acera y los arbustos.



Pedimos que esa actual zona improvisada se modifique adecuadamente realizando las siguientes actuaciones:

- un **asfalto apropiado** (sería aprox. un área de 14m x 4m)
- se **eliminen los arbustos y árboles salvajes** existentes
- se **planten 2 o 3 árboles** de hoja perenne y que den sombra
- se **instalen 1 o 2 farolas** que la iluminen dicho área
- que los **2 contenedores** que hay y **el paso de peatones se desplacen 5 metros** hacia el principio de la calle para mejorar el acceso a dicha zona de aparcamiento
- y también se **rebajen los bordillos** de esa zona (unos 14m) para mejor acceso a la zona asfaltada.



17:49





Buscar aquí



🍴 Restaurantes

🛒 Supermercados

🛢 Gasoline



20 pies
5 metros



Hacienda Paredes



📍 **Cómo llegar**

📍 **Iniciar**

🔖 **Guardar**